

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成30年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
西小学校	町道大瀬2号線	三朝町大瀬	通学路沿いの空き地の雑草が繁茂して周囲から見えづらい	土地の所有者に草刈りを依頼	三朝町	H30済
	町道大瀬本線	三朝町大瀬	県道沿いと比べると歩道もなく街灯も少ない	通学路変更の検討 県道沿いと現行の通学路を比較した結果、交通量や積雪時の除雪状況などを考慮し現行の通学路のほうが安全と判断	—	—
				路肩の拡幅及びカラー舗装	三朝町	未対応
	町道大瀬本線 町道川端線	三朝町大瀬	児童が横断する交差点に横断歩道がない	倉吉警察署交通課による現地調査 現状では横断歩道の設置は見送り	警察	H30済
	町道大瀬本線 町道金盛線	三朝町大瀬	児童が横断する交差点に横断歩道がない	倉吉警察署交通課による現地調査 現状では横断歩道の設置は見送り	警察	H30済
				側溝に蓋掛けし路肩を拡幅	三朝町	未対応
町道大瀬中央線	三朝町大瀬	人通りが少ない	見守り活動の推進	三朝町	H31予定	

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署生活安全課、西小学校、地元集落代表