


平成24年度 西小学校通学路対策箇所図



平成24年度 南小学校通学路対策箇所図

・通学路の法面から倒木・落石の可能性有



＜対策メニュー＞
倒木の処理、落石防護柵の設置
【三朝町】

・冬季に車がスリップして歩道に乗り上げることがあり危険



＜対策メニュー＞
防護柵の設置【鳥取県】

・歩道がなく路肩が狭い



＜対策メニュー＞
路肩のカラー舗装【三朝町】

・急カーブであるが車のスピードが速く危険



＜対策メニュー＞
減速マーク設置【鳥取県】
一時停止線標示補修【警察署】


【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署


— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成25年度 西小学校通学路対策箇所図




平成26年度 東小学校通学路対策箇所図



平成26年度 西小学校通学路対策箇所図



平成27年度 南小学校通学路対策箇所図



・車のスピードが速く、冬にはスリップ事故も有



＜対策メニュー＞
ゼブラ引き直し、カーブ半径表示【鳥取県】

・道路法面が崩落し落石有



＜対策メニュー＞
崩落防止工事【鳥取県】

・国道179号のう回路としてスピードを出して走る車がある



＜対策メニュー＞
路肩のカラー舗装を全路線に延長【三朝町】

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署
- ・三朝町交通安全指導員
協議会
- ・南小学校

— — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成27年度 三朝中学校通学路対策箇所図



三朝中学校

・急な下り坂で三叉路交差点に止まれ標識もなく危険



＜対策メニュー＞
止まれ標識・停止線等新設【警察】
ゼブラ帯新設【三朝町】

・自転車の通学路安全対策



＜対策メニュー＞
横断歩道設置【警察】
歩道の桜伐採【三朝町】

・見通しが悪く、200mにわたり歩道がなく危険



＜対策メニュー＞
側溝に蓋掛けし路肩を拡幅【三朝町】


【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署
- ・三朝町交通安全指導員
協議会
- ・三朝中学校

--- : 通学路（学校指定）

● : 要対策箇所

平成28年度 南小学校通学路対策箇所図



平成29年度 南小学校通学路対策箇所図

・通学路の法面から落石の可能性有



＜対策メニュー＞
落石防護柵の設置、浮石調査【三朝町】



【対策検討メンバー】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署
- ・南小学校
- ・地元集落代表

— — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成30年度 東小学校通学路対策箇所図



平成30年度 南小学校通学路対策箇所図



・緩やかな下りカーブで車のスピードが出やすく危険



＜対策メニュー＞

古くなった注意喚起看板を更新【三朝町】

・通学路沿いの土砂崩れ



＜対策メニュー＞

法面防護工事【鳥取県】

・スピードを出す車があり、点滅信号機のある交差点を横断する際に危険



＜対策メニュー＞

横断歩道の塗り直し【警察】

横断旗の設置【三朝町】

【対策検討メンバー】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町総務課危機管理局
- ・中部総合事務所
- ・県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署交通課
- ・南小学校

— : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所