

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成24年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
西小学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町砂原	車のスピードが速く、横断歩道を渡るのが危険	減速マーク設置 横断歩道の塗り直し	鳥取県 警察署	H24済 H24済
	県道木地山倉吉線	三朝町坂戸	道路の横断時に雑草が繁茂して見通しが悪く危険	減速マーク設置、防草処理	鳥取県	H24済
	県道本泉大瀬線	三朝町本泉～大瀬	沿線に小学校、中学校があるが歩道が狭いため危険	歩道拡幅 防護柵設置、横断歩道照明設置	鳥取県 鳥取県	H26済 H24済
			小学校児童の横断歩道の待機スペースが狭い	横断歩道の移設	警察	H24済
	町道山田下荘線	三朝町山田	歩道がなく工事車両が多い	工事期間中安全対策を行う	三朝町	H25済
	町道大瀬栗尾谷線	三朝町大瀬	幅員狭小だがスピードを落とさない車が多い	区画線（停止線）設置	三朝町	H24済
	町道大瀬本線	三朝町大瀬	カーブで三叉交差点だがスピードを落とさない車が多い	区画線（停止線）設置	三朝町	H24済
	町道本泉中央線	三朝町本泉	カーブミラーの向きが悪い	道路反射鏡角度修正	三朝町	H24済
	町道牧本線	三朝町牧	水路へ転落する危険有	防護柵設置	三朝町	H24済
	国道179号	三朝町牧	町道交差点から国道に出るのに車・歩行者が見えない	道路反射鏡修繕	三朝町	H24済
南小学校	国道179号	三朝町穴鴨	急カーブであるが車のスピードが速く危険	減速マーク設置 一時停止線標示補修	鳥取県 警察	H24済 H24済
				防護柵設置	鳥取県	H24済
	町道穴鴨本線	三朝町穴鴨	歩道がなく路肩が狭い	路肩のカラー舗装	三朝町	H24済
	町道上田曹源寺線	三朝町曹源寺	通学路法面から倒木、落石の可能性有	落石防護柵の設置、倒木の処理	三朝町	H25済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署

▽平成25年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
西小学校	町道大瀬本線	三朝町大瀬	歩道がなく、路肩が狭い	路肩拡幅	三朝町	H26済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課）、地元集落代表

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成26年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
東小学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町片柴	歩道がなく、路側帯も狭い。朝夕の交通量が多く危険	バイパス整備（通過交通の排除）	鳥取県	H29済
西小学校	横手橋	三朝町横手	歩道がなく道幅が狭いため危険	路肩のカラー塗装	三朝町	未対応

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課

▽平成27年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	国道179号	三朝町曹源寺	車のスピードが速く、冬にはスリップ事故も有	H24に歩道防護柵設置済 ゼブラを引き直し、カーブの半径表示を設置	鳥取県	H28済
	国道482号	三朝町下西谷	道路法面が崩落し落石があった	崩落防止工事	鳥取県	H30済
	町道穴鴨線	三朝町穴鴨	国道179号のう回路としてスピードを出して走る車がある	路肩のカラー舗装を全路線延長 通学路の標識を表示	三朝町 交安協	未対応 H27済
三朝中学校	町道横手本泉線	三朝町本泉	自転車の通学路安全対策	横断歩道設置 歩道の桜伐採	警察 三朝町	H27済 未対応
	町道横手本泉線	三朝町本泉	見通しが悪く、200mにわたり歩道がなく危険	側溝に蓋掛けし路肩を拡幅	三朝町	未対応
	町道恋谷線	三朝町三朝	急な下り坂で三叉路交差点に止まれ標識もなく危険	止まれ標識・停止線等新設 ゼブラ帯新設	警察 三朝町	H27済 H27済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署、三朝町交通安全指導員協議会、三朝中学校、南小学校

▽平成28年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	国道482号	三朝町下西谷	歩道に落石の恐れがある	落石防除対策（H28調査実施済）	鳥取県	土嚢設置

※対策検討者…三朝町（教育総務課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課

▽平成29年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
南小学校	町道上田曹源寺線	三朝町曹源寺	通学路法面から落石の可能性有	落石防護柵の設置、浮石調査	三朝町	H29済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・危機管理課）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署、南小学校、地元集落代表

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽平成30年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
東小学校	県道21号及び県道33号	三朝町片柴	道路が狭く見通しが悪かったが、既に対策され点検時には改善済	道路の拡張	鳥取県	H30済
	町道桜ヶ丘線	三朝町余戸	道幅が狭く一部歩道がない。下り坂でスピードを出す車がある	路肩のカラー舗装	三朝町	H30済
南小学校	国道482号	三朝町下西谷	土砂崩れ有、緩やかな下りカーブでスピードを出す車があり危険	法面防護工事 減速を促す表示の設置	鳥取県 三朝町	H30済 H30済
	国道179号	三朝町穴鴨	車のスピードが速く、点滅信号を渡る際に危険	横断歩道の補修	警察	H30済
				横断旗の設置	三朝町	R元済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、中部総合事務所県土整備局計画調査課、倉吉警察署交通課、東小学校、南小学校

▽令和元年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	白線の引き直し 通学路表示の立て看板の設置	三朝町	R2済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、倉吉警察署交通課、三朝小学校

▽令和2年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	白線の引き直し 通学路表示の立て看板の設置	三朝町	R2済
三朝中学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町三朝～横手	トンネル内の歩道に防護柵が無いことから通行に危険	転落防止柵の設置	鳥取県	R3対策予定

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局 維持管理課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校

▽令和3年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道路が狭く、朝、中学校方面に向かう車が多く、危険	老朽化した通学路表示の立て看板の更新	三朝町	R3済
三朝中学校	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町三朝～横手	トンネル内の歩道に防護柵が無いことから通行に危険	転落防止柵の設置	鳥取県	R3済
三朝中学校	県道木地山倉吉線交差点	三朝町本泉	交差点に信号機が無く、横断時に危険	信号機の設置要望 横断時に安全確認の徹底を指導する	警察署 中学校	R3検討 R3済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局 維持管理課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽令和4年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝中学校 R4-1	県道鳥取鹿野倉吉線と 県道木地山倉吉線の交 差点	三朝町山田	交差点に信号機がなく、交通量も多い ため危険である	横断歩道等規制表示の塗り直し 停止線位置の変更、規制標識の追加 路面標示の引き直し 注意喚起の横断幕設置 交通安全指導	警察署 警察署 鳥取県 三朝町 中学校	R4済 R4済 R4済 R4済 R4済
三朝中学校 R4-2	町道横手本泉線	三朝町本泉	歩道がなくなる箇所があり危険である	通行時の安全確認の徹底	中学校	R4済
三朝小学校 R4-3	町道三朝中学校線	三朝町本泉	道が狭いが、登校時間に三朝中への 送迎の車が多く、スピードを出して 通る	新小学校建設工事に併せて敷地内に 歩道を設置 注意喚起看板の更新検討 送迎時の安全運転の周知 通学時の安全確認の徹底	三朝町 三朝町 中学校 小学校	R6済 R4検討 R4済 R4済
三朝小学校 R4-4	町道大瀬本線	三朝町大瀬	多くの児童生徒の通学路になっている が、白線がなかったり消えかかっ ていたりする	計画的に白線を設置 通学時の安全確認の徹底	三朝町 小学校	R5済 R4済
三朝小学校 R4-5	町道 横手橋	三朝町横手	橋が狭く、通行する車と歩行者を分 ける白線がないため危険である	計画的に白線を設置 通学時の安全確認の徹底	三朝町 小学校	R5済 R4済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局 計画調査課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校

▽令和5年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校 R5-1	町道大瀬本線	三朝町大瀬	白線がない箇所がある 交通量が多い	計画的に白線を設置	三朝町	R5済
三朝小学校 R5-2	県道鳥取鹿野倉吉線 (役場前交差点)	三朝町大瀬	集団で児童が横断するため、道路に はみ出る 交通量が多い	通学時の安全確認の徹底	小学校	R5済
三朝小学校 R5-3	町道本泉勘平線 (三朝小学校前)	三朝町大瀬	バス下車後の横断が危険である	ダイヤモンドの塗り直し 注意喚起の看板設置 通学時の安全確認の徹底	警察署 三朝町 小学校	R5済 R5済 R5済
三朝小学校 R5-4	町道 横手橋	三朝町横手	白線がない 橋の幅が狭く危険である	計画的に道路両側に白線を設置	三朝町	R5済
三朝小学校 R5-5	町道大瀬本泉線	三朝町本泉	交通量が多く、通学路の注意喚起が 必要	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	警察署	R5済
三朝中学校 R5-6	県道205号木地山倉吉線	三朝町森	道路に穴があいている	既に対策済み	鳥取県	R5済

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局 計画調査課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校

三朝町内通学路の点検・対策箇所一覧表

▽令和6年度

校区	路線・箇所名	箇所住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
三朝小学校 R6-1	町道本泉2号線	三朝町本泉	歩行者と車を分ける白線がない	新校舎移転後に通学路となる予定であったが、変更となったため対策なし		
三朝小学校 R6-2	町道大瀬本線	三朝町大瀬T字路	見通しが悪く危険である	カーブミラーの鏡面交換	三朝町	R7予定
三朝小学校 R6-3	三朝中学校線	三朝町本泉 新美の田橋	新校舎移転とともに交通量の増加が予想されるため危険である	大型車の通行規制 登校時間に通行しないよう保護者へ周知 登校時間に通行しないよう保護者へ周知	警察署 小学校 中学校	R7.4.1 R6.10.25～ R6.10.25～
三朝小学校 R6-4	町道本泉森線	三朝町本泉	歩道の段差が低く、車道との隔たりがわかりにくい	白線の引き直し	三朝町	R7予定
三朝小学校 R6-5	三朝中学校線	三朝町本泉	新校舎移転とともに交通量の増加が予想されるため危険である	登校時間に通行しないよう保護者へ周知 登校時簡に通行しないよう保護者へ周知	小学校 中学校	R6.10.25～
三朝小学校 R6-6	西小学校線 (県道鳥取鹿野倉吉線)	三朝町大瀬	見通しの悪いT字路であり、事故の危険性が高い(通学路ではないが下校時に通る児童あり)	横断歩道、ダイヤモンド、停止線の塗り直し	警察署	R6検討
三朝小学校 R6-7	大瀬本泉線	三朝町大瀬 わかとり大橋	スピードを出して通行する車があり危険である	新校舎移転後に通学路となる予定であったが、変更となったため対策なし		
三朝小学校 R6-8	県道鳥取鹿野倉吉線	三朝町大瀬	ローソンの移転に伴う車両増が懸念されるとともに、交通量が多く、中学生の自転車での走行もあり危険である	新校舎移転後に通学路となる予定であったが、変更となったため対策なし		

※対策検討者…三朝町（教育総務課・建設水道課・総務課危機管理局）、鳥取県（中部県土整備局 計画調査課）、倉吉警察署交通課、三朝小学校、三朝中学校