

【様式 1-1】

三朝町道路橋梁長寿命化修繕計画

令和 7 年 11 月

三朝町建設水道課

目 次

1. 長寿命化修繕計画の目的.....	1
1) 背景	1
2) 目的	1
2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁	2
3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針	2
1) これまでの取組みの成果と検証.....	2
(1)長寿命化修繕計画の取組み.....	2
(2)定期点検の取組み.....	3
(3)橋梁修繕の取組み.....	3
2) 健全性把握の基本的な方針	4
3) 優先順位の考え方	4
4) 日常的な維持管理に関する基本的な方針.....	4
4. 老朽化対策に関する基本的な方針.....	6
1) 維持管理フロー	6
2) 老朽化対策の手順	7
5. 長寿命化修繕計画の改定	7
1) 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期	7
2) 長寿命化修繕計画による効果	8
3) 新技術等の活用方針	9
4) 集約化・撤去に関する基本方針.....	10
5) 費用の縮減に関する基本方針	10
6. 計画策定担当部署.....	10

1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

本町が管理する橋長 2m 以上の道路橋は 120 橋(令和 4 年 4 月 1 日現在)である。現在、橋梁の寿命とされている架設後 50 年を経過した橋梁は 24 橋であるが、今後 20 年の間にそれら以外の 23 橋が架設後 50 年を迎えることになる(図 1)。さらには、架設時期が不明である 65 橋梁も大半が今後 20 年間に架設後 50 年を迎えると想定される。これらの高齢化する橋梁を従来の架替えないし対症的な修繕で対応すると多大な費用が集中的に必要となり、今後予想される厳しい財政状況のなかでの実現は極めて困難である。それは安全・安心な社会資本の提供が出来なくなることでもある。

このような背景から、橋梁の劣化が顕在化する前の予防的な修繕による管理を行い、橋梁の架替え更新を含む維持経費を抑える“コスト縮減”を目指す必要がある。




図 1 架設年別橋梁数・高齢化橋梁（架設後 50 年経過）推移状況

2) 目的

本町では、平成 20 年度の計画策定から 2 度の計画改定を行い、道路橋梁の安全性・信頼性を維持・確保するため、従前の対症療法型の管理から予防保全型の管理に転換し、橋梁の長寿命化、トータル的な維持管理コストの縮減を図り、同時に維持管理コストの年度的集中を避け、予算の平準化を図る将来的な計画の策定に取り組んできた。

計画改定から 5 年が経過し、この間に近接目視による定期点検(2 巡目)結果や橋梁の修繕実績等が蓄積されたこと、さらには点検や修繕の効率化に資する新技術が開発され、その活用方針および費用の縮減に関する具体的な方針の記載が必要になったことから、これらを踏まえた修繕計画の見直しを行い、より安全・安心な道路橋梁の維持管理を目指す。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

当該計画は、本町が管理する橋長 2m以上の全橋梁 120 橋を対象とする。

表 1 に「長寿命化修繕計画の対象橋梁」を、図 2 に架設年別の桁種分布を示す。

表 1 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	令和 4 年度
全管理橋梁数	120
うち計画の対象橋梁数	120
うちこれまでの計画策定橋梁数(平成 29 年度)	117
当該計画の長寿命化修繕計画の対象：本町が管理する橋長が 2m以上の橋梁	




図 2 架設年別桁種分布・全体比率

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) これまでの取組みの成果と検証

本町では、次頁(1)～(3)に示すように「橋梁長寿命化修繕計画」の策定・継続的な改定を行い、道路橋梁の適正な維持管理に取り組んでおり、これまでの長寿命化計画の運用過程で特に不都合な点は生じていない。

したがって、今回の改定に当たっては、従前の計画を踏襲しながらの方針とする。

(1) 長寿命化修繕計画の取組み

本町では、「道路橋梁長寿命化修繕計画」の策定・継続的な改定を行い、道路橋梁の適切な維持管理に取組んでいる。これまでの経緯を表 2 に示す。

表2 これまでの修繕計画の取組みの経緯

年 次	取組み内容・経緯	備考
H20 年度 (2008 年)	三朝町橋梁長寿命化修繕計画策定	対象橋梁：38 橋 (15m 以上の橋梁)
H28 年度 (2016 年)	三朝町橋梁長寿命化修繕計画策定 (第 1 回改定計画)	対象橋梁：71 橋 (15m 以上全橋 および 5.5m 以上の橋梁)
H29 年度 (2017 年)	三朝町橋梁長寿命化修繕計画策定 (第 2 回改定計画)	対象橋梁：117 橋 (2m 以上の橋梁)
H31 年度 (2019 年)	三朝町橋梁長寿命化修繕計画策定 (第 3 回改定計画)	対象橋梁：117 橋 (2m 以上の橋梁)
R4 年度 (2022 年)	三朝町橋梁長寿命化修繕計画策定 (第 4 回改定計画)	対象橋梁：120 橋 (2m 以上の橋梁)

(2) 定期点検の取組み

本町では、「道路橋定期点検要領」に基づき、5 年に 1 回を基本として、定期点検を実施する。これまでの経緯を表3 に示す。

表3 これまでの定期点検の取組みの経緯

年 次	取組み内容
H20 年度 (2008 年)	橋長 15m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：38 橋
H28 年度 (2016 年)	橋長 5.5m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：71 橋
H29 年度 (2017 年)	橋長 2m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：46 橋
R2 年度 (2020 年)	橋長 2m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：3 橋 (移管橋梁)
R3 年度 (2021 年)	橋長 5.5m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：71 橋
R4 年度 (2022 年)	橋長 2m 以上の橋梁を対象とした定期点検の実施 対象橋梁数：46 橋

(3) 橋梁修繕の取組み

本町では、「道路橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の修繕に取組んでいる。これまでの経緯を表4 に示す。

表4 これまでの橋梁修繕の取組みの経緯

	修繕橋梁数(橋)		修繕費用(千円)		設計費(千円)	合計(千円)
	計 画	実 績	計 画	実 績	実 績	実 績
H21～27 年度	7	7	105,500	109,790	29,874	139,664
H28 年度	1	1	14,512	14,784	4,262	19,046
H29 年度	1	1	23,400	25,300	9,105	34,405
H30 年度	2	1	22,800	19,770	3,447	23,217
R1 年度	4	2	15,000	18,908	7,788	26,696
R2 年度	2	4	26,600	7,119	4,234	11,353
R3 年度	1	1	27,000	15,904		15,904
計	18	17	234,812	211,575	58,710	270,285

2) 健全性把握の基本的な方針

全管理橋梁について、5年ごとに道路橋定期点検要領（国土交通省道路局 平成31年3月）に基づき、近接目視による「定期点検」を行う。ただし、一般的な足場条件(橋梁点検車、高所作業車など)では近接目視が困難な橋梁については、近接目視を補完、代替する新技術の導入を検討する。

なお、当該計画対象橋梁の定期点検結果は、図3のとおりである。健全性III(早期措置段階)の9橋のうち2橋については、既に修繕を実施している。




図3 定期点検による健全度評価の結果

3) 優先順位の考え方

老朽化対策の優先順位は、橋梁の架設年度や立地条件を十分に考慮し、以下の手順で実施する。

- ①定期点検結果をとりまとめ、全橋梁について部材ごとの重要度を考慮した健全性評価を点数化する。それを基に処置の優先順位が高いと想定する橋梁をリストアップする。(これを「書類仕分け」とする。)
- ②書類仕分けの評価点が高い橋梁、下部工洗掘等特定の変状評価が悪い橋梁について、橋梁の診断に対する専門的知識と経験を有する技術者※が同一視点で『橋梁の健全性』および『社会への影響』という観点から、定期点検調書および現地状況の確認により総合的な評価を行う。(これを「実物仕分け」とする。)
「実物仕分け」は 図4の調書を用いて、橋梁の構造的な評価と客観的な評価(交通量、代替路の有無、公共施設等、占用物件および架設年など)をあわせて評価する。

※専門的知識と経験を有する技術者…橋梁の維持管理に関する専門的な知識と経験を有する技術士

4) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、地元からの情報収集を心がけて日常的な維持管理としてのパトロール、清掃などを実施するほか、台風、豪雨、地震等による自然災害や、事故等の人為災害が発生した場合など必要が生じたときは緊急点検を行う。

橋梁名: OO,OO	橋梁形式: 鋼析橋
------------	-----------

実物仕分け調書(1)

	評価項目		A(0点)	B(10点)	C(20点)	D(30点)	重み係数	仕分者	OO,OO	小計
	要素	変状	安全性に問題なし	安全性に影響する可能性がある	安全性に影響する可能性が高く対策が必要である。	安全性に影響する可能性が高く早期の対応が必要である。		緊急対応		
上部工	床版	ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁	○	—	—	—	×5	200点	0	
		ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁					×5	200点	—	
		腐食 ゆるみ・脱落 防食機能の劣化	—	○	—	—	×5	200点	50	
	コンクリート主桁	ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁								
		ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁								
		腐食 ゆるみ・脱落 防食機能の劣化	—	○	—	—	×5	200点	50	
下部工	橋台	ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁	—	○	—	—	×3	150点	30	
		ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・錆汁	—	○	—	—	×4	150点	40	
	橋脚	沈下・移動・傾斜 洗掘	○	—	—	—	×5	200点	0	
		腐食 ゆるみ・脱落 防食機能の劣化	—	○	—	—	×3	150点	30	
支承部	支承本体	沈下・移動・傾斜 路面の凹凸 舗装の異常	—	○	—	—	×1	100点	10	
		腐食 ゆるみ・脱落 防食機能の劣化	—	○	—	—		50点～100点	0	
その他橋梁構造の安全性から緊急対応の必要性があるもの(横桁・縦桁・伸縮装置・高欄等) ※ 状況により50点～100点								合 計	160	

仕分け結果

- ・主桁、横桁全体の防食機能の劣化は、現時点で健全性に影響ないと判断するが、腐食による断面減少が生じる前の予防的な対策が望ましい。
 - ・下部工にはASRが生じているが、経過年数から今後の著しい進行はないと判断する。ただし、ひびわれ幅、密度が大きいため、鉄筋腐食防止の対策が望ましい。
- 以上より、予防保全対策が望ましい段階である。(健全性 II)

橋梁名: OO,OO	橋梁形式: 鋼析橋
------------	-----------

実物仕分け調書(2)

評価項目	配 点			点数	説 明
橋梁の構造による評価					
架設後経過年次	供用年数			41	架設後の経過年数によって今後の劣化速度が異なるため点数化し分類する
径間数	3径間以上	2径間以下		25	橋梁規模や構造形式により優先度が異なるため、ここでは径間数を点数化する
	25	0			
社会への影響の評価					
交通量	多い	少ない	ほとんどない	50	利用者数により影響が変わるために指標として点数化する 多い: 主要道および橋梁の先に5軒を超える民家がある場合、少ない: 橋梁の先に5軒以下の民家がある場合 ほとんどない: 橋梁の先に農地、山林のみ。
	50	25	0		
代替路の有無	無	有		0	集落等へのアクセスの可否により影響が変わるために指標として点数化する
	50	0			
公共施設等	有	無		25	当該橋梁が、公共施設(学校や通学路等)へのアクセスを担っているかにより影響が変わるために指標として点数化する
	25	0			
占用物件	有	無		25	水道管などライフラインが添架されているか否かで影響が変わるために指標として点数化する
	25	0			
	小計			166	

実物仕分け調書(1)	160
実物仕分け調書(2)	166
合計点	326

※1: 架設年時が分からない橋梁(不明50点)

※2: ※1が確定していない場合、暫定の合計点


図4 実物仕分け調書

4. 老朽化対策に関する基本的な方針

1) 維持管理フロー

健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針をもとに、的確な時期に必要な十分な補修（橋梁の劣化が顕在化する前の計画的、予防的処置）を行うことで、トータル的な維持管理コストの縮減が可能になるような橋梁の長寿命化を目指す。

図5に維持管理フロー図を示す。



※ 「実物仕分け」による処置の内容は以後10年程度を見通して行う。

図5 維持管理フロー図

2) 老朽化対策の手順

- (1) 橋梁の健全性評価を念頭に置き、「実物仕分け」による構造的な評価と客観的な評価をもとに、処置の優先順位を概定する。
- (2) 優先順位の高い橋梁について、修繕工法の選定、修繕費および詳細調査設計費の概算を行う。
- (3) これらの処置が時期的に集中する場合は、優先順位と予算的な面とを考慮して実施時期を定める。
- (4) 以上をもって「長寿命化修繕計画」を作成し、これに基づき必要十分な処置を行う「維持管理」を実施していく。

「長寿命化修繕計画」は、計画策定後に公表する。

5. 長寿命化修繕計画の改定

1) 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

各橋梁の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期については、「様式 1-2」によるものとする。(計画期間は、令和 5 年度から令和 9 年度までの 5 年間とする。)

今後 5 年間の主な修繕内容および修繕費用は、以下の通りである。

表 5 今後 5 年間の主な修繕内容と修繕費

年 度	橋 梁 名	主な修繕内容	修繕費用(予定)
令和 5 年	穴鴨 2 号橋	床 版:断面修復工、炭素繊維接着工 他	4.9 百万円
令和 6 年	上村橋	橋 台:コンクリート充填工 他	1.1 百万円
令和 7 年	笏賀第 3 号 橋	主 枠:塗装塗替工、当て板補修工	9.1 百万円
令和 8 年	木地山橋	主 枠:断面修復工、含浸材塗布工 下部工:断面修復工	30.0 百万円
令和 9 年	桜井橋 新崎橋	主 枠:断面修復工、含浸材塗布工 支 承:支障補修	7.3 百万円 10.0 百万円

2) 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化を意図し、予防型補修を取り入れた「維持管理」の実施がなされる橋梁は、延命効果が見込まれ、「維持管理」における長期的な補修費の削減が期待できる。その効果は従来の対症療法型修繕の場合と比較すれば、50年間で約17億円の縮減が見込まれる。

なお、劣化予測および修繕費算出については、「鳥取県道路橋りょうマネジメントマニュアル（案）」を参考に実施している。




図7 予防型修繕・対症型修繕別の修繕費（累計）

3) 新技術等の活用方針

① 点検・詳細調査

【基本方針】

点検・詳細調査では、主に安全性の向上、コスト縮減を目的に新技術等の活用を検討する。このため、近接目視を行う際にロープアクセス技術や大型橋梁点検車など特殊な足場条件が必要となり、安全性の低下やコストの増大が懸念される橋梁については、新技術の活用を検討する。

なお、新技術の活用にあたっては、「点検技術支援性能カタログ 令和4年9月(国土交通省)」を参考に検討する。

【短期的な数値目標】

- これまでロープアクセス技術により近接目視点検していた橋梁については、次回点検を予定している新技術である「橋梁点検支援ロボット」【BR010018-V0322】を活用し、令和9年度までに安全性の向上及び約397千円のコストの縮減を目指す。
- これまで大型橋梁点検車により点検していた橋梁については、次回点検を予定している新技術である「ドローン技術」【BR010030-V0021】等を活用し、令和9年度までに約525千円のコストの縮減を目指す。



「橋梁点検支援ロボット」【BR010018-V0322】



「ドローン技術」【BR010030-V0122】

② 修繕工事

【基本方針】

修繕工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム(NETIS)」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図ります。

【短期的な数値目標】

- 既設伸縮装置の漏水対策では、「ゴム劣化取替工法」【NETIS QS-180049-A】を活用し、令和9年度までに約1,620千円のコスト縮減を目指す。



「ゴム劣化取替工法」【NETIS QS-180049-A】

4) 集約化・撤去に関する基本方針

【基本方針】

本町では、損傷・劣化状況や利用状況から撤去が効果的であると判断する橋梁は、健全性に大きな問題が生じた際、住民との調整を行い集約化・撤去を目指す。

定期点検の結果、橋梁健全性がⅢとなっており、かつ現状において交通需要が極めて低く、近隣に迂回路（代替路）が存在している1橋梁については、住民との調整を行い集約化・撤去を目指す。

【短期的な数値目標】

集約化・撤去（「5. 4) 集約化・撤去に関する基本方針」参照）は、令和9年度までに1橋について検討し、約400万円（点検費用25万円+補修調査設計費280万円+補修費760万円－撤去費630万円）の費用の縮減を目指す。（長期的には、更なるコスト縮減が期待できる。）※1※2

※1 集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標

※2 短期的な数値目標を掲げた取組の実施によるコスト縮減効果

5) 費用の縮減に関する基本方針

【基本方針】

従前の対症療法型の管理から予防保全型の管理に転換し、費用の縮減を目指す。また、新技術・新材料等の活用、集約化・撤去により事業・維持管理の効率化やコスト縮減を目指す。

【長期的な数値目標】

- ・従前の対症療法型の管理から予防保全型の管理に転換することで、今後50年間で17億円の費用の縮減が期待できる。（「5. 2) 長寿命化修繕計画による効果」参照）

6. 計画策定担当部署

三朝町建設水道課 TEL 0858-43-3502

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路種別	位置	路線名	上部工型式	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	最新点検結果	定期点検を実施すべき期間を示す。					主な対策
											R5	R6	R7	R8	R9	
西小学校橋	その他	三朝町大瀬	西小学校線	RC床版	3.0	4.0	不明	—	2022	II						定期点検 経過観察
川端2号橋	2級	三朝町大瀬	川端線	RC床版	2.5	6.0	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
寺前橋	その他	三朝町大瀬	寺前線	RC床版	2.3	3.3	不明	—	2022	II						定期点検 経過観察
寺前支線橋	その他	三朝町大瀬	寺前支線	RC床版	2.0	2.6	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
栗谷1号橋	1級	三朝町横手	栗谷線	BOX	8.5	5.8	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
栗谷2号橋	1級	三朝町横手	栗谷線	RC床版	7.3	6.3	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
山田中央第1号橋	1級	三朝町山田	山田中央線	RC床版	4.5	6.2	不明	—	2022	II						定期点検 経過観察
山田中央第2号橋	1級	三朝町山田	山田中央線	RC床版	2.7	4.1	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
山田上荘橋	その他	三朝町山田	山田上荘線	RC床版	2.0	5.6	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
山田下荘橋	その他	三朝町山田	山田下荘線	RC床版	2.4	4.3	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
宮ノ谷3号橋	その他	三朝町山田	宮ノ谷線	RC床版	3.2	4.2	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
宮ノ谷4号橋	その他	三朝町山田	宮ノ谷線	RC床版	3.3	7.7	不明	—	2022	II						定期点検 経過観察
市ヶ坪橋	その他	三朝町三朝～山田	市ヶ坪線	RC床版	3.3	9.9	不明	—	2022	III						定期点検 R4対策実施済み
下河原荒尾1号橋	その他	三朝町三朝	下河原荒尾線	RCT桁	3.5	3.7	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
下河原荒尾2号橋	その他	三朝町三朝	下河原荒尾線	RC床版	5.9	4.1	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
株湯橋	その他	三朝町三朝～砂原	三朝砂原線	RC床版	4.7	3.2	1971	46	2022	I						定期点検 経過観察
美谷橋	その他	三朝町三朝～砂原	株湯線	RC床版	4.7	4.0	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
山根橋	2級	三朝町三朝	三朝横手線	RC床版	4.0	3.6	不明	—	2022	I						定期点検 経過観察
高橋1号橋	その他	三朝町福吉	高橋本線	RC床版	5.7	3.8	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
東小鹿中央橋	1級	三朝町東小鹿	東小鹿中央線	RC床版	8.6	8.6	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
東小鹿上庄橋	その他	三朝町東小鹿	東小鹿上庄線	RC床版	6.0	6.6	不明	—	2021	I						定期点検 経過観察
城居谷橋	1級	三朝町中津	中津俵原線	鋼製桁	7.7	4.7	1972	45	2021	II						定期点検 経過観察
中津俵原橋	1級	三朝町中津	中津俵原線	木橋	2.0	4.0	不明	—	2022	III		0.2百万円				定期点検 R6対策実施済み
神倉中津第一号橋	その他	三朝町神倉	神倉線	RC床版	5.0	4.3	不明	—	2022	II						定期点検 経過観察
西小鹿橋	その他	三朝町西小鹿	タカガマ線	RCT桁	10.5	4.3	1964	53	2025	II						定期点検 経過観察
森脇橋	その他	三朝町下西谷	下西谷森脇線	PCT桁	45.0	4.2	1982	35	2021	II						定期点検 経過観察
大渡橋	1級	三朝町穴鴨	穴鴨本線	鋼製桁	80.0	8.0	1981	36	2021	II						定期点検 経過観察
穴鴨橋	1級	三朝町穴鴨	穴鴨本線	RCT桁	29.4	6.3	1951	66	2021	II						定期点検 経過観察
下畠2号橋	その他	三朝町下畠	下畠線	鋼製桁	17.5	3.3	1973	44	2021	II						定期点検 経過観察
向渡橋	その他	三朝町大谷	向田線	鋼製桁	18.0	3.0	不明	—	2021	II						定期点検、調査設計実施 経過観察
下庄橋	その他	三朝町久原	久原本線	鋼製桁	22.2	5.8	1974	43	2021	II						定期点検 経過観察

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路種別	位置	路線名	上部工型式	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	最新点検結果	定期点検を実施すべき期間を示す。					主な対策	
											R5	R6	R7	R8	R9		
恩地橋	2級	三朝町恩地	恩地中央線	PCT桁	82.7	4.8	1973	44	2021	I					定期点検		経過観察
久鳥橋	2級	三朝町赤松	赤松本泉線	鋼製桁	73.2	4.7	1968	49	2021	I					定期点検		経過観察
赤松橋	その他	三朝町赤松	赤松線	鋼製桁	62.1	4.7	1972	45	2021	I					定期点検		経過観察
湯谷橋	2級	三朝町湯谷	湯谷本線	PCT桁	69.2	6.2	1995	22	2021	II					定期点検		経過観察
吉尾橋	1級	三朝町吉尾	吉尾本線	PCT桁	22.1	6.2	1980	37	2021	II					定期点検		経過観察
下谷橋	2級	三朝町下谷	下谷本線	PCT桁	28.0	8.2	2004	13	2021	I					定期点検		経過観察
大島橋	その他	三朝町大島	大島線	鋼製桁	68.4	4.7	1967	50	2021	II					定期点検		経過観察
虹鱒橋	その他	三朝町三徳	虹鱒線	PC床版	21.0	4.0	1982	35	2021	II					定期点検		経過観察
波伯山橋	2級	三朝町波伯山	余戸波伯山線	鋼製桁	32.0	5.0	1967	50	2021	II					定期点検		経過観察
恋谷橋	1級	三朝町三朝	恋谷線	PCT桁	69.5	10.8	1987	30	2021	I					定期点検		経過観察
横手橋	1級	三朝町横手	粟谷線	PCT桁	93.0	5.8	1972	45	2021	I					定期点検		経過観察
美の田橋	1級	三朝町本泉	大瀬本泉線	PCT桁	33.4	11.0	1984	33	2021	II					定期点検		経過観察
新美の田橋	その他	三朝町本泉	三朝中学校線	鋼製桁	50.0	4.8	1979	38	2021	II					定期点検		経過観察
川坂橋	その他	三朝町余戸	川坂線	鋼製桁	34.0	4.8	1969	48	2021	II					定期点検		経過観察
大山橋	その他	三朝町三徳	大山線	鋼製桁	15.6	2.6	1986	31	2021	II					定期点検		経過観察
木地山橋	その他	三朝町木地山	木地山線	RCT桁	24.2	6.8	1957	60	2021	III	5.5百万円				定期点検 30.0百万円		主桁: 断面修復工、含浸材塗布工 下部工: 断面修復工 他
新三朝橋	その他	三朝町山田	山田横手線	鋼製桁	72.6	7.2	1968	49	2021	I					定期点検		経過観察
新三朝橋歩道橋	その他	三朝町山田	山田横手線	鋼製桁	74.5	7.2	2014	3	2021	I					定期点検		経過観察
坪谷橋	その他	三朝町坂本	宝太神線	PC床版	16.7	3.8	1980	37	2021	I					定期点検		経過観察
わかとり大橋	1級	三朝町本泉	大瀬本泉線	PCT桁	78.0	12.8	1983	34	2021	II					定期点検		経過観察
福本橋	その他	三朝町福本	福本線	鋼製桁	22.0	7.3	1966	51	2021	II					定期点検		経過観察
戎橋	その他	三朝町柿谷	実光神倉線	鋼製桁	16.4	8.0	1977	40	2021	II					定期点検		経過観察
鉛山橋	その他	三朝町鉛山	実光神倉線	鋼箱桁	17.0	10.0	1980	37	2021	II					定期点検		経過観察
良ノ谷橋	その他	三朝町神倉	実光神倉線	鋼製桁	14.5	8.2	1979	38	2021	II					定期点検		経過観察
小鹿橋	その他	三朝町神倉	実光神倉線	鋼箱桁	61.0	8.2	1978	39	2021	II					定期点検		経過観察
1号中古屋橋	その他	三朝町木地山	中古屋小坂線	RCT桁	20.2	6.7	1958	59	2021	II					定期点検		経過観察
2号中古屋橋	その他	三朝町木地山	中古屋小坂線	RCT桁	20.2	6.2	1956	61	2021	II					定期点検		経過観察
粟谷橋	2級	三朝町横手	三朝横手線	PCT桁	32.0	8.2	1990	27	2021	II					定期点検		経過観察
安水橋	その他	三朝町穴鴨	穴鴨曹源寺線	PC床版	68.0	3.8	1977	40	2021	II					定期点検		経過観察
向滝橋	その他	三朝町下古屋	下古屋線	RCT桁	14.6	6.7	1951	66	2021	I					定期点検		経過観察
かじか橋	その他	三朝町山田	市ヶ坪線	鋼製桁	65.0	5.8	1998	19	2021	II					定期点検		経過観察

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路種別	位置	路線名	上部工型式	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	最新点検結果	定期点検を実施すべき期間を示す。					主な対策	
											R5	R6	R7	R8	R9		
吉原橋	その他	三朝町吉原	吉原線	鋼製桁	28.0	7.0	1962	55	2021	II					定期点検		経過観察
門前橋	その他	三朝町三徳	門前線	PC床版	50.0	6.2	1989	28	2021	II					定期点検		経過観察
笏賀橋	その他	三朝町笏賀	笏賀本線	鋼製桁	16.0	8.2	2006	11	2021	I					定期点検		経過観察
今泉若宮橋	2級	三朝町今泉	今泉若宮線	RC床版	4.1	5.0	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
牧1号橋	その他	三朝町牧	牧本線	RC床版	5.0	6.0	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
牧2号橋	その他	三朝町牧	牧本線	RC床版	3.5	6.1	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
赤松本泉1号橋	2級	三朝町赤松	赤松本泉線	RC床版	2.9	3.8	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
赤松本泉3号橋	2級	三朝町赤松	赤松本泉線	RC床版	6.0	4.9	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
大柿1号橋	その他	三朝町大柿	大柿本線	RC床版	2.0	3.4	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
助谷中央橋	その他	三朝町助谷	助谷中央線	RC床版	3.8	9.5	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
大島2号橋	その他	三朝町大島	大島線	RC床版	6.3	8.4	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
大島1号橋	その他	三朝町大島	大島線	RC床版	5.0	4.8	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
絵図見橋	その他	三朝町鎌田	鎌田本線	BOX	2.9	7.8	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
吉尾4号橋	その他	三朝町吉尾	吉尾清水坂線	RC床版	4.2	4.1	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
下谷1号橋	2級	三朝町下谷	下谷本線	BOX	13.8	8.2	2006	11	2021	I					定期点検		経過観察
下谷2号橋	2級	三朝町下谷	下谷本線	RC床版	6.2	7.9	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
下谷3号橋	2級	三朝町下谷	下谷本線	RCT桁	8.6	4.8	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
福田1号橋	その他	三朝町福田	福田中央線	BOX	3.7	5.8	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
笏賀2号橋	その他	三朝町笏賀	笏賀本線	RC床版	10.8	3.7	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
笏賀第3号橋	その他	三朝町笏賀	本笏賀線	鋼製桁	8.2	3.6	不明	—	2021	III	3.5百万円			9.1百万円	定期点検		主桁：塗装塗替工、当て板補修工 他
渡り上り橋	その他	三朝町笏賀	花倉線	RC床版	5.0	3.7	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
地蔵橋1	2級	三朝町福吉	福吉線	BOX	12.5	6.2	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
寄合田橋	その他	三朝町柿谷	柿谷線	BOX	5.5	3.8	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
保木橋	その他	三朝町柿谷	柿谷鉛山線	RC床版	5.5	4.8	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
鉛山2号橋	その他	三朝町鉛山	柿谷鉛山線	RCT桁	8.1	4.6	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
鉛山3号橋	その他	三朝町鉛山	柿谷鉛山線	BOX	4.0	5.0	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
鉛山4号橋	その他	三朝町鉛山	柿谷鉛山線	RC床版	8.5	4.8	1980	37	2021	II					定期点検		経過観察
本泉森1号橋	その他	三朝町本泉	本泉森線	RC床版	3.6	7.2	1964	53	2022	II					定期点検		経過観察
本泉橋	その他	三朝町本泉	本泉2号線	BOX	7.5	6.0	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
穴鴨1号橋	その他	三朝町穴鴨	穴鴨中央線	RC床版	2.8	5.6	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
穴鴨2号橋	その他	三朝町穴鴨	穴鴨中央線	RC床版	4.6	3.8	不明	—	2022	III	4.9百万円				定期点検		R5対策実施済み

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

橋梁名	道路種別	位置	路線名	上部工型式	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	最新点検結果	定期点検を実施すべき期間を示す。					主な対策	
											R5	R6	R7	R8	R9		
下畠橋	その他	三朝町下畠	下畠線	鋼製桁	9.5	3.5	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
下畠1号橋	その他	三朝町下畠	下畠線	BOX	3.5	3.6	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
新山橋	その他	三朝町三軒屋	新山線	RC床版	4.2	4.0	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
亀岩橋	その他	三朝町大谷	若杉線	鋼製桁	13.5	4.7	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
若杉橋	その他	三朝町大谷	若杉線	RC床版	4.0	4.3	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
上村橋	その他	三朝町田代	田代上村線	RC床版	3.3	3.7	不明	—	2022	III		1.1百万円			定期点検		R6対策実施済み
加谷橋	その他	三朝町加谷	加谷中央線	BOX	7.2	5.3	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
第1栗祖橋	その他	三朝町木地山	栗祖本線	RC床版	7.9	7.5	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
第2栗祖橋	その他	三朝町木地山	栗祖本線	鋼製桁	8.1	4.8	不明	—	2021	III					定期点検		主桁：塗装塗替工、橋台：断面修復工 他 (※地元の同意が得られた場合は、集約化・撤去を検討)
福本1号橋	その他	三朝町福本	福本本線	RC床版	3.0	5.8	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
巣ノ谷1号橋	その他	三朝町大谷	大谷吉田線	RCT桁	10.0	3.6	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
巣ノ谷2号橋	その他	三朝町大谷	大谷吉田線	RC床版	5.5	3.4	不明	—	2022	III					定期点検		R4対策実施済み
大谷1号橋	その他	三朝町大谷	大谷線	RCT桁	7.5	4.7	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
大谷2号橋	その他	三朝町大谷	大谷線	鋼製桁	12.5	4.7	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
大谷3号橋	その他	三朝町大谷	大谷線	RC床版	3.0	4.6	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
大谷4号橋	その他	三朝町大谷	大谷線	BOX	4.0	4.7	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
大谷5号橋	その他	三朝町大谷	大谷線	RC床版	4.0	4.9	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
3号中古屋橋	その他	三朝町木地山	中古屋小坂線	PC中空床版	10.1	7.3	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
河原橋	その他	三朝町木地山	高清水高原線	RC床版	3.4	7.0	不明	—	2022	II					定期点検		経過観察
今峰橋	その他	三朝町木地山	高清水高原線	RC床版	2.0	7.0	不明	—	2022	I					定期点検		経過観察
桜井橋	その他	三朝町木地山	高清水高原線	RCT桁	5.4	7.9	不明	—	2022	III				5.9百万円	定期点検 7.3百万円		主桁：断面修復工、含浸材塗布工 他
谷間橋	その他	三朝町栗祖	高清水高原線	RCT桁	5.7	10.6	不明	—	2021	II					定期点検		経過観察
余川口橋	その他	三朝町穴鴨	穴鴨曹源寺線	RCT桁	11.1	3.8	不明	—	2021	I					定期点検		経過観察
加谷橋	その他	三朝町加谷	加谷本線	RCT桁	11.1	6.3	1985	32	2021	II					定期点検		経過観察
賀茂橋	その他	三朝町本泉	本泉勘平線	PCT桁	104.0	10.5	2008	9	2025	I					定期点検		経過観察
新崎橋	その他	三朝町片柴	片柴本線	PCT桁	60.0	6.7	1960	57	2025	III					定期点検	8.7百万円	10.0百万円 支承：支障補修
無銘橋	その他	三朝町本泉	本泉勘平線	RC床版	3.7	11.1	不明	—	2025	II					定期点検		経過観察
今後の修繕・架替え事業費（百万円）										6.0	1.1	9.1	30.0	17.3			
今後の詳細調査（百万円）										9.0	0.0	0.0	14.6	0.0			
今後の定期点検（百万円）													2.4	39.5	8.9		