


平成24年度 西小学校通学路対策箇所図



平成24年度 南小学校通学路対策箇所図

・通学路の法面から倒木・落石の可能性有



＜対策メニュー＞
倒木の処理、落石防護柵の設置
【三朝町】

・歩道がなく路肩が狭い



＜対策メニュー＞
路肩のカラー舗装【三朝町】

・冬季に車がスリップして歩道に乗り上げることがあり危険



＜対策メニュー＞
防護柵の設置【鳥取県】

・急カーブであるが車のスピードが速く危険



＜対策メニュー＞
減速マーク設置【鳥取県】
一時停止線標示補修【警察署】


【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署


— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成25年度 西小学校通学路対策箇所図



平成26年度 東小学校通学路対策箇所図



総合文化センター
勘平
西小学校
文
本泉
令泉
天神
森
大瀬
徳本
橋手
三朝
21
235
179
205
△58.6
△12.6
△141.3
△199.1
△213

・歩道がなく、橋幅が狭い

＜対策メニュー＞
路肩のカラー塗装【三朝町】


【対策検討者】
・三朝町教育総務課
・三朝町建設水道課

--- : 通学路（学校指定）
● : 要対策箇所

A photograph of a long, straight asphalt road stretching towards a small building in the distance, flanked by green fields and trees. The road is wide and appears to be a main thoroughfare. On the left side, there is a white metal railing. On the right side, there is a brown metal railing. The road is flanked by green fields and trees. In the distance, a small building with a red roof is visible. The sky is blue with some clouds.

● :要対策箇所

平成27年度 南小学校通学路対策箇所図



・車のスピードが速く、冬にはスリップ事故も有



＜対策メニュー＞
ゼブラ引き直し、カーブ半径表示【鳥取県】

・道路法面が崩落し落石有



＜対策メニュー＞
崩落防止工事【鳥取県】

・国道179号のう回路としてスピードを出して走る車がある



＜対策メニュー＞
路肩のカラー舗装を全路線に延長【三朝町】

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署
- ・三朝町交通安全指導員
協議会
- ・南小学校

—— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成27年度 三朝中学校通学路対策箇所図



平成28年度 南小学校通学路対策箇所図



平成29年度 南小学校通学路対策箇所図

・通学路の法面から落石の可能性有



＜対策メニュー＞
落石防護柵の設置、浮石調査【三朝町】



【対策検討メンバー】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署
- ・南小学校
- ・地元集落代表

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

平成30年度 東小学校通学路対策箇所図



平成30年度 南小学校通学路対策箇所図



・緩やかな下りカーブで車のスピードが出やすく危険



＜対策メニュー＞

古くなった注意喚起看板を更新【三朝町】

・通学路沿いの土砂崩れ



＜対策メニュー＞

法面防護工事【鳥取県】

・スピードを出す車があり、点滅信号機のある交差点を横断する際に危険



＜対策メニュー＞

横断歩道の塗り直し【警察】

横断旗の設置【三朝町】

【対策検討メンバー】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町総務課危機管理局
- ・中部総合事務所
県土整備局計画調査課
- ・倉吉警察署交通課
- ・南小学校

— — — : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所

Topographic map of Sancho Town (三朝町) showing the school route (通学路) from Sancho Elementary School (三朝小学校) to Honze (本泉). The map includes contour lines, roads, and place names. A red dashed line indicates the designated school route, and a red dot marks the area requiring countermeasures.

Inset photo showing a narrow road with a group of people standing on it, illustrating the road condition.

Countermeasure Menu (対策メニュー):
 白線の引き直し、通学路表示看板の設置
 【三朝町】

Countermeasure Reviewers (対策検討者):

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・倉吉警察署
- ・三朝小学校

Legend:

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所


- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理課
- ・倉吉警察署
- ・三朝小学校

● :要対策箇所

令和2年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図



令和3年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図



令和4年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

・交差点に信号機がない



＜対策メニュー＞

路面表示の塗り直し【鳥取県、警察署】
停止線位置の変更、規制標識の追加【警察署】
注意喚起の横断幕設置【三朝町】
交通安全指導【中学校】

・道路幅員が狭く送迎車両が多い



＜対策メニュー＞

新校舎供用開始に合わせてゾーン30指定の検討【警察署】
注意喚起の看板更新検討、新校舎敷地に歩道の設置【三朝町】
安全運転の保護者周知【中学校】
交通安全指導【小学校】

・白線がない箇所がある



＜対策メニュー＞

計画的な白線の設置【三朝町】
交通安全指導【小学校】

・途中で歩道がなくなる



＜対策メニュー＞

交通安全指導【中学校】

・橋の幅が狭く歩車分離ができていない



＜対策メニュー＞

計画的な白線の設置【三朝町】
交通安全指導【小学校】

太陽牧場

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局
- ・倉吉警察署
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和5年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

- ・集団で横断すると交通量の多い道路にはみ出る



＜対策メニュー＞
交通安全指導【小学校】

- ・バス下車後の横断が危険



＜対策メニュー＞
注意喚起の看板設置【三朝町】
ダイヤモンド塗り直し【警察署】
交通安全指導【小学校】

- ・歩道に穴がある



＜対策メニュー＞
既に対策済【鳥取県】



R5-1

R5-4

- ・白線がない・橋の幅が狭い



＜対策メニュー＞
計画的に白線を設置(バス停付近まで)【三朝町】

- ・白線がない箇所がある



＜対策メニュー＞
計画的な白線の設置【三朝町】

R5-5

R5-6

- ・交通量が多く、注意喚起が必要



＜対策メニュー＞
白線引直し【警察署】

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局
- ・倉吉警察署
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和6年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

・見通しが悪いT字路



＜対策メニュー＞
横断歩道、停止線等塗り直し
【警察署】

・見通しが悪い



＜対策メニュー＞
カーブミラーの鏡面交換
【三朝町】

・交通量が多い



＜対策メニュー＞
通学路でなくなったため対策なし

・スピードを出す車がある



＜対策メニュー＞
通学路でなくなったため対策なし

・歩行者と車を分ける白線がない



＜対策メニュー＞
通学路でなくなったため対策なし

・歩道と車道の隔たりがわかりにくい



＜対策メニュー＞
白線の引き直し【三朝町】

・交通量の増加が見込まれる



＜対策メニュー＞
大型車の通行規制【警察署】
登校時間に通行しないよう保護者周知
【小・中学校】

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局
- ・倉吉警察署
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和7年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

・歩道の幅が狭く、登校時に混雑する



＜対策メニュー＞
登校時の通行に係る安全指導
【小中学校】

・駐車場と校舎の往来が危険



＜対策メニュー＞
横断歩道設置
【警察署】

・車の通行量が増加



＜対策メニュー＞
登下校時間に通行しないよう
保護者に周知
【小中学校】

・歩道と車道の境界がわかりにくい



＜対策メニュー＞
白線塗り直し
【三朝町】

【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局計画調査課
- ・中部県土整備局維持管理課
- ・倉吉警察署交通課
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校



令和7年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

・バス停の待機場所が狭い



＜対策メニュー＞

ポストコーンの設置【鳥取県】

待機方法についての安全指導【小学校】



【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局計画調査課
- ・中部県土整備局維持管理課
- ・倉吉警察署交通課
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和7年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

・バス停付近をスピードを出した車が通行するため、横断が危険



＜対策メニュー＞

保護者のつきそい及びバス停の変更検討を依頼【小学校】




【対策検討者】

- ・三朝町教育総務課
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局計画調査課
- ・中部県土整備局維持管理課
- ・倉吉警察署交通課
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和8年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図



一方通行が分かりにくく、逆走している車を見かける。



＜対策メニュー＞

道路に矢印表示【警察】

標識設置の検討【警察】

旅館協同組合に対して宿泊客への周知依頼【三朝町】

【対策検討者】

- ・三朝町教育振興室
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局計画調査課
- ・中部県土整備局維持管理課
- ・倉吉警察署交通課
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

令和8年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図



・溝の蓋のぐらつきがある



(南側)



(北側)



＜対策メニュー＞

北側：修繕【三朝町】 南側：安全指導【小学校】

【対策検討者】

- ・三朝町教育振興室
- ・三朝町建設水道課
- ・三朝町危機管理局
- ・中部県土整備局計画調査課
- ・中部県土整備局維持管理課
- ・倉吉警察署交通課
- ・三朝中学校
- ・三朝小学校

・横断歩道の見通しが悪く、車のスピードが速い



＜対策メニュー＞

待機方法及び横断時の安全指導【小学校】

令和8年度 三朝小・中学校通学路対策箇所図

